

中古機械査定書

機 種 略 称		型 式	
バックホー0.7ロング		320DL	
機械コード	5774016014	査定日	2019/01/09
製造番号	DFB00252	査定部署	静内営業所
アワーメーター(Hr)	9. 599	査定者	小笠原 慎
距離(km)			

NO.		査定箇所				結果	NO.	査定箇所				結果	
1		エンジン本体				○	11	油圧ポンプ				○	
2		ラジエーター・オイルクーラー・マフラー				○	12	油圧モーター				○	
3		セルモーター・オルタネーター・バッテリー				○	13	油圧シリンダー				○	
4		ブーム・アーム・リフトアーム・ピン				C	14	配線・コネクター類				○	
5		バケット・排土板・荷台				C	15	操作レバー・ハンドル・ペダル				○	
6		アイドラ・スプロケット・ローラー(上部・下部)				○	16	各種スイッチ・計器・表示灯				○	
7		トラックリンク・シユ(幅 800 mm)				○	17	高所作業床・操作装置				○	
8		パット・ゴムクローラー				—	18	内装・運転席・エアコン				B2	
9		タイヤ・ローラー(鉄)				—	19	外装・フレーム・カバー類				B2	
10		走行装置				○							
正常 ○	不良 ×	滲み A1	漏れ A2	漏れ大 A3	錆び B1	腐食 B2	摩耗 C	凹み D	損傷 E	亀裂 F	異音 G	性能低下 H	欠品 I
修理済 J	該当無 —												

備考欄

- 4、ピン回りガタあり
- 5、バケットリップ
- 18、運転席シート破れ
- 19、外装、カバー、フレームサビあり

注記 年式・稼働時間相応の場合、結果を○で選択しております。(普通の状態)

故障や破損等、機能低下や異常は詳細に備考欄へ記入しております。

滲み＝液体がしみて広がる程度、漏れ＝液体が下に滴る程度(4.5滴)

漏れ大＝液体が大量に漏れている程度

